

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Паспорт доступности объекта

наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"
Ленинского района Республики Крым

Адрес объекта:

Республика Крым,
Ленинский район,
пгт Ленино, ул. Шоссейная, 8-б

2023г



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО ЦДЮТ

А.К. Муслединова

2023 г.

АНКЕТА
к паспорту доступности № 128/9

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования (нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта: 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 479 кв. метров
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1983 г., последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере финансирования, капитального – по мере финансирования

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым, МБОУДО ЦДЮТ

1.7. Юридический адрес учреждения: 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298200, Республика Крым, пгт Ленино, ул. Дзержинского, д.2

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно – транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления дополнительного образования детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития): _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 88 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – от остановки Ленино 1, движение в сторону магазина ПУД переход через дорогу, весь маршрут составляет 220 м

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта), – тротуар из плитки и отдельные участки - асфальтированная дорога.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 220 метров

3.2.2. Время движения (пешком) – 10-12 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (ступеньки на входе здания, разбитые пути движения, отсутствует непрерывность оборудованных съездов на пути движения от остановки транспорта к объекту)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом свода правил СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	ВНД

передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».


4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Вход (входы) в здание	текущий ремонт, капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТРН
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
Все зоны и участки	капитальный ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на сайте МБОУДО ЦДЮТ <https://cdut-rk.ru/>

согласовано  Муслединова А.К., директор МБОУДО ЦДЮТ
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя учреждения)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДТСЗН Администрации Ленинского района Республики Крым

С. М. Королева

« 21 » 07 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО ЦДЮТ

А.К. Муслединова

« 21 » 07 2023 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта

№ 12819

(код ведомства/код раздела/порядковый номер*)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д. 8-б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 479 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1295 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1983 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта по мере финансирования, капитального – по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым, МБОУДО ЦДЮТ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298200, Республика Крым, пгт Ленино, ул. Держинского, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления дополнительного образования детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) в учреждении
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 88 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки Ленино 1, движение в сторону магазина ПУД переход через дорогу, весь маршрут составляет 220 м
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта тротуар из плитки и отдельные участки - асфальтированная дорога.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 220 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10-12 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть (ступеньки на входе здания, разбитые пути движения, отсутствует непрерывность оборудованных съездов на пути движения от остановки транспорта к объекту)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов:

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	ВНД
в том числе инвалиды:	ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О)	ВНД
с нарушениями зрения (далее – С)	ВНД
с нарушениями слуха (далее – Г)	ВНД
с нарушениями умственного развития (далее – У)	ВНД

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В – доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, а также места отдыха для МГН, руководствуясь требованиями СП 59.13330.2016г.

При проведении капитального ремонта рекомендуется комплексное дооборудование входа №1 центрального в специализированный для инвалидов всех категорий и МГН, кроме инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Вход №3 оборудовать как специализированный для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с комплексным информационным и техническим его обустройством и установкой кнопки вызова персонала, оснащенной переговорным устройством с сотрудниками учреждения оказывающим ситуационную помощь инвалидам и МГН, согласно СП 59.13330.2016.

В качестве повышения доступности для всех категорий инвалидов и групп МГН рекомендуется выделить зоны целевого назначения в качестве универсальных помещений (класс и зал) для занятий: танцами, художественным творчеством, и т.д. переоборудовать помещение туалетной комнаты в универсальную туалетную кабину для инвалидов всех категорий и МГН, выделить и информационно обозначить место для гардеробной и колясочной, расположенные на 1-м этаже, соблюдая требования СП 59.13330.2016. Оборудовать оснащение зон получения услуг техническими средствами информирования, ориентирования и сигнализации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах объекта на понятном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных, непрерывных поручней на лестницах внутри здания и при входах, удаление или обозначение препятствий (порогов) на путях движения к местам целевого назначения. Установка в туалетных комнатах нормативных вспомогательных приспособлений (крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо приобретение мобильных усилителей слуха с дублированием звуковой и визуальной информацией (речевые информаторы и световое текстовое табло).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать вход №3 как специализированный для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с комплексным информационным и техническим его обустройством и установкой кнопки вызова персонала, оснащенной переговорным устройством с сотрудниками учреждения оказывающим ситуационную помощь инвалидам. Оборудование

универсальной туалетной кабины нормативными вспомогательными приспособлениями (откидные поручни, крючки для одежды и др. принадлежностей).

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих, напольных указателей препятствий на всех путях движения, организовать дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом (таблички выполненные шрифтом Брайля). Оборудовать оснащение зон получения услуг тифлотехническими средствами оповещения об опасности.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТРН
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2026 гг

в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем услуг) доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) временно недоступен

4.4. Для принятия решения требуется, (не требуется):

согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры),

техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности Республики Крым» нет

21.07.2023 zhit-vmeste.ru

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от «13» июля 2023 г.;
акта обследования объекта от «14» июля 2023 г. № 1.
решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от «__» _____ 20__ г



АКТ
обследования объекта № ____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования (нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 479 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1295 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта по мере финансирования, капитального – по мере финансирования

1.6. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым, МБОУДО ЦДЮТ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация МБОУДО ЦДЮТ предоставляет образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от остановки Ленино 1, движение в сторону магазина ПУД переход через дорогу, весь маршрут составляет 220 м,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2. время движения (пешком) 10-12 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: есть (ступеньки на входе здания, разбитые пути движения, отсутствует непрерывность оборудованных съездов на пути движения от остановки транспорта к объекту)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов	Вариант организации доступности
---------------------	---------------------------------

(вид нарушения)	объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		7,8,9,10.
Вход (входы) в здание	ВНД	1,2.	11,12,13,14,15,39,40,41
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	I,II,1,2,5,8,12.	16,17,18,19,20,21,22.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	3,4,11,13,14,16,17.	23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,42,43.
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9,10,18,19.	29,30,31,32.
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		1,2,3,4,5,6,7.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, а также места отдыха для МГН, руководствуясь требованиями СП 59.13330.2016г.

При проведении капитального ремонта рекомендуется комплексное дооборудование входа №1 центрального в специализированный для инвалидов всех категорий и МГН, кроме инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Вход №3 оборудовать как специализированный для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с комплексным информационным и техническим его обустройством и установкой кнопки вызова персонала, оснащенной переговорным устройством с сотрудниками учреждения оказывающим ситуационную помощь инвалидам и МГН, согласно СП 59.13330.2016.

В качестве повышения доступности для всех категорий инвалидов и групп МГН рекомендуется выделить зоны целевого назначения в качестве универсальных помещений (класс и зал) для занятий: танцами, художественным творчеством, и т.д. переоборудовать помещение туалетной комнаты в универсальную туалетную кабину для инвалидов всех категорий и МГН, выделить и информационно обозначить место для гардеробной и колясочной, расположенные на 1-м этаже, соблюдая требования СП 59.13330.2016. Оборудовать оснащение зон получения услуг техническими средствами информирования, ориентирования и сигнализации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах объекта на понятном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных, непрерывных поручней на лестницах внутри здания и при входах, удаление или обозначение препятствий (порогов) на путях движения к местам целевого назначения. Установка в туалетных комнатах нормативных вспомогательных приспособлений (крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо приобретение мобильных усилителей слуха с дублированием звуковой и визуальной информацией (речевые информаторы и световое текстовое табло).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать вход №3 как специализированный для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с комплексным информационным и техническим его обустройством и установкой кнопки вызова персонала, оснащенной переговорным устройством с сотрудниками учреждения оказывающим ситуационную помощь инвалидам. Оборудование универсальной туалетной кабины нормативными вспомогательными приспособлениями (откидные поручни, крючки для одежды и др. принадлежностей).

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих, напольных указателей препятствий на всех путях движения, организовать дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом (таблички выполненные шрифтом Брайля). Оборудовать оснащение зон получения услуг тифлотехническими средствами оповещения об опасности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Вход (входы) в здание	текущий ремонт, капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТРН

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
Все зоны и участки	капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 5 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 7 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 5 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы МБОУДО ЦДЮТ на 2 л.
паспорт БТИ МБОУДО ЦДЮТ на 9 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Заместитель директора, Джемпарова Ф.З.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Члены рабочей группы:

педагог дополнительного образования, Самар А.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

педагог дополнительного образования, Жилияков В.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

педагог дополнительного образования, Агеева Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Новиков Р.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Нал. от. ДЭСЗН
(Должность, Ф.И.О.)
Александров Александр
(Должность, Ф.И.О.)
Мещеряков
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1,2.	7	ВНД	Капитальный ремонт, решение ТСР	ВНД	Капитальный ремонт, решение ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		8,9, 10.	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть	без номера	11	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть			ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состоянии доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД		7,8,9, 10	Капитальный ремонт, ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, а также места отдыха для МГН, руководствуясь требованиями СП 59.13330.2016г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	без номера	11	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		8	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		15	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть		16	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД		11,12,13,14,15,16	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: При проведении капитального ремонта рекомендуется комплексное дооборудование входа №1 центрального в специализированный для инвалидов всех категорий и МГН, кроме инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Вход №3 оборудовать как специализированный для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с комплексным информационным и техническим его обустройством и установкой кнопки вызова персонала, оснащенной переговорным устройством с сотрудниками учреждения оказывающим ситуационную помощь инвалидам и МГН, согласно СП 59.13330.2016.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		17,21, 22	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		18,19, 20	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		15,39, 40,41, 43	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		44,45	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД		16,17,18,19,20, 21,22.	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	3,4,11,13,14,16,17	23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,42,43.	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	3,4,11,13,14,16,17	23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,42,43.	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В качестве повышения доступности для всех категорий инвалидов и групп МГН рекомендуется выделить зоны целевого назначения в качестве универсальных помещений (класс и зал) для занятий: танцами, художественным творчеством, и т.д. переоборудовать помещение туалетной комнаты в универсальную туалетную кабину для инвалидов всех категорий и МГН, выделить и информационно обозначить место для гардеробной и колясочной, расположенные на 1-м этаже, соблюдая требования СП 59.13330.2016. Оборудовать оснащение зон получения услуг техническими средствами информирования, ориентирования и сигнализации.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	10,19	30,32	ВНД	Капитальный ремонт	ВНД	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д.8-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____